

Согласовано
председатель ПК
О.В. Волгина
«11» 09
2017г.
протокол № 25



Утверждаю
руководитель учреждения
С.В. Шандыбо
«04» 09
2017г.
приказ № 25



ИНСТРУКЦИЯ № 15 **по охране труда для работ на шинковальных машинках**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе на шинковальных машинках допускаются лица, прошедшие инструктаж и техминимум по эксплуатации и уходу на машинах.
- 1.2. Рабочие, работающие на шинковальных машинах, должны быть одеты в положенную спецодежду.
- 1.3. Волосы должны быть прибраны под головной убор (косынки, чепчик); провисание волос не допускается.
- 1.4. Вблизи шинковальных машин в отведенных местах должны быть вывешены предупредительные аншлаги, плакаты по технике охраны труда.
- 1.5. Все оборудование, посуда, инвентарь должны быть маркированы, строго соблюдать загрузку овощей в свою маркированную тару.
- 1.6. Шинковальная машина должна быть заземлена.

2. Требования охраны труда перед началом работ

- 2.1. Выполнить ту работу, которую вам поручил мастер, бригадир, зав. производством.
- 2.2. При загрузке машины капустой, морковью, свеклой применять подручные средства: деревянный направляющий валик. Руками застрявшие овощи направлять категорически запрещается, чтобы предотвратить себя от травмы.
- 2.3. Машина должна быть заземлена, все движущиеся части должны быть ограждены.
- 2.4. Перед сборкой все разъемные части обязательно ошпаривать кипятком.
- 2.5. Перед пуском овощерезательных машин необходимо убедиться, что нет в рабочей зоне посторонних предметов и не производятся ремонтные работы.
- 2.6. Пуск электродвигателя следует производить до загрузки в бункер овощей.
- 2.7. Перед пуском машины обязательно необходимо проверить крепление ножей к диску. Выступающие крепежные винты следует подвернуть и выполнять инструкцию по электроохране труда для всех работающих.

3. Требования охраны труда во время работ

- 3.1. Загрузку продукта производить только при отключенной машине.
- 3.2. Запрещается работать у машины при снятом ограждении, а также открывать ограждения до полной остановки электродвигателя.
- 3.3. Проталкивать продукт в загрузочный бункер во время работы категорически запрещается.
- 3.4. Запрещается при поднятом шинковальном диске подсовывать под него руки.
- 3.5. При поломке одного из ножей диска немедленно заменить запасным, но при отключенном электродвигателе.
- 3.6. При выходе из строя, поломке каких-либо частей немедленно отключить шинковку и вызвать механика по обслуживанию, поставить его в известность о дефекте машины.

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях

4.1. При получении травмы необходимо оказать первую помощь, сообщить заведующему производством.

4.2. Сохранить место, где произошел несчастный случай, если рабочим не угрожает опасность, до прибытия комиссии.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы электродвигатель должен быть включен.

5.2. Перед поднятием рабочего (шинковального) диска необходимо проверить затяжку болтов, закрепляющих корпус шинковальной машины на оси.

5.3. В нерабочее время машина должна находиться в положении, исключающем возможность использования ее посторонними лицами, для чего электропитание должно быть обязательно отключено.

5.4. Чистка, регулировка, ремонт допускаются только после полной остановки машины.

5.5. Ремонт и регулировка могут производиться только квалифицированными работниками, специалистами.

5.6. По окончании работы вычистить машину, убрать за собой рабочее место.

Инструкцию № 15 получил, ознакомлен:

№ п\п	Ф.И.О. работника	Должность	Дата	Подпись
-------	------------------	-----------	------	---------