

Согласовано
председатель ПК
О.В. Волгина 
« 11 » 09 2017г.
протокол № 23

Утверждаю
руководитель учреждения
С.В. Шандыбо
« 09 » 09 2017г.
приказ № 23



ИНСТРУКЦИЯ № 31

по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах (Ксерокс)

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Все вновь поступающие на работу допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.
- 1.2. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.
- 1.3. Женщины, работающие на копировально-множительной технике, с 12 недель установленной беременности переводятся на другую работу.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место.
- 2.2. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.
- 2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.
- 2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.
- 3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.
- 3.3. Все работы по чистке аппарата производить только после отключения его от электросети.
- 3.4. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
- 3.5. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.6. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.
- 3.7. Запрещается находиться в помещении во время работы копировально-множительного аппарата всем, кроме лиц, имеющих специальный допуск.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре администрации и всем работающим в помещении приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
- 4.2. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации отключить аппарат.
- 4.3. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, убрать и привести в порядок рабочее место.
- 5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю работ.
- 5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.