

Подписано
 Председатель ПК
 Волгина
 » 09.06.2017
 Приказ № 3
 Киренская
 общеобразовательная
 школа №5

Согласовано
общешкольным
родительским комитетом
« 22 » 09 2017г.

Утверждаю
руководитель учреждения
С.В.Шандыбо
« 04 » 11 2017г.
приказ № 8

ИНСТРУКЦИЯ № 16

по охране труда при выполнении работ на электрической швейной машине

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на электрической швейной машине допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Опасные и вредные факторы в работе на электрической швейной машине:

- поражение электрическим током;

- травмирование рук движущимися и вращающимися частями машины.

1.3. При работе на электрической швейной машине должен использоваться диэлектрический коврик.

1.4. При работе на электрической швейной машине должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат или фартук хлопчатобумажный.

1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности швейной машины прекратить работу и сообщить об этом учителю.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность заземления электрической швейной машины.

2.2. Удалить пыль и масляные потеки с рабочего места.

2.3. Проверить наличие и исправность швейной иглы и шпульного колпачка.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Соблюдать осторожность в отношении всех движущихся и вращающихся частей машины.

3.2. Нельзя держать пальцы рук около рольпресса или лапки швейной машины во избежание прокола иглой.

3.3. Во время работы электрической машины нельзя наклонять низко голову.

3.4. Выключить двигатель и убрать ноги с пусковой педали фрикционного привода во время извлечения шпульного колпачка или замены иглы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации в ходе выполнения работы на электрической швейной машине: появлении дыма, искрении розетки при включенном электрооборудовании, возникновении пожара, загорания электропроводки, травмы или поражения электрическим током и т.п., немедленно сообщить о случившемся учителю.

4.2. Обо всех неполадках в работе немедленно сообщить учителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы на электрической швейной машине выключить электродвигатель.

5.2. Обтереть от пыли и грязи электрическую швейную машину.

5.3. Под прижимной механизм рольпресса подложить мягкую ткань.

5.4. Привести в порядок свое рабочее место.

5.5. Все инструменты убрать в специально отведенные для них места.

5.6. Проветрить мастерскую.

5.7. Снять одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию № 16 получил, ознакомлен: