

Согласовано
председатель ПК
О.В. Волгина
« 11 » 09 2017г.
протокол № 22



Согласовано
общешкольным
родительским комитетом
« 22 » 09 2017г.

Утверждено
руководитель учреждения
С.В. Пандыба
« 09 » 09 2017г.
приказ № 879



ИНСТРУКЦИЯ № 20 по охране труда в штукатурно-малярной мастерской

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе в штукатурно-малярной мастерской допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
- 1.4. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.
- 1.6. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Привести в порядок спецодежду. Проверить исправное состояние средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений.
- 2.2. Тщательно подготовить рабочее место к безопасной работе, убрать лишние предметы, мешающие работе, убедиться в достаточном освещении.
- 2.3. О всех замеченных неисправностях на рабочем месте и о возникших опасностях немедленно сообщить учителю.
- 2.4. Перед началом штукатурных работ на высоте учащийся совместно с учителем должен проверить исправность приставных лестниц и раздвижных стремянок. Ступени приставных лестниц должны врезаться в тетивы. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников в зависимости от твердости пола в месте установки лестницы, верхние концы лестницы должны иметь крючки.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена учителем.
- 3.2. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать его загромождения.
- 3.3. Хранить обтирочный чистый и загрязненный материал отдельно, в ящиках с плотно закрывающимися крышками.
- 3.4. Во время работы быть внимательным, не отвлекать других, не отвлекаться самим.
- 3.5. При работе для защиты глаз обязательно пользоваться защитными очками.

- 3.6. Не перегружать рабочую площадку (лестницу) нагрузкой выше нормы, рассчитанной для данной площадки (лестницы).
- 3.7. Не используемый в данный момент инструмент хранить в переносном инструментальном ящике, материалы хранить в закрытой металлической таре.
- 3.8. Уложенные на высоте материалы и инструмент устанавливать и закреплять надежно, чтобы исключить их падение.
- 3.9. Очистку оборудования для приготовления красок и окрасочного оборудования производить инструментом из цветного металла, не дающего искр (алюминиевые, медные, латунные щетки, скребки и др.), с соблюдением мер предосторожности.
- 3.10. При проведении очистки поверхности от ржавчины, окалины, старой краски, а также при шлифовке зашпаклеванной поверхности работать в бесклапанных противопылевых респираторах типа ШБ-1 («Лепесток»).
- При приготовлении растворов пользоваться индивидуальными средствами защиты.
- 3.11. В помещениях, где производится окраска изделий и приготовление красок, одновременно должно находиться не менее двух человек.
- 3.12. Пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно собрать сухими, хорошо впитывающими тряпками или ветошью. Загрязненные тряпки, ветошь, песок убрать в специально отведенное место.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При попадании краски на кожу удалить ее, протерев тампоном, смоченным в ацетоне, после чего промыть кожу теплой водой с мылом.
- 4.2. Во избежание взрыва при открывании и закрывании тары с лакокрасочными материалами, запрещается пользоваться металлическими предметами, вызывающими образование искр.
- 4.3. В случае отравления, характерными признаками которого является недомогание, сонливость или чрезмерная возбудимость, учащийся должен немедленно прекратить работу, выйти из зоны концентрации вредных паров на свежий воздух.
- 4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Оборудование, рабочий инструмент и приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов.
- 5.3. Инструмент и приспособления убрать в отведенное для хранения место.
- 5.4. Спецдежду и спецобувь вычистить.
- 5.5. Вымыть руки с мылом.

Инструкцию № 20 получил, ознакомлен:

№ п/п	Ф.И.О. работника	Должность	Дата	Подпись
-------	------------------	-----------	------	---------